

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба»
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 30 » 07 2024 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Красильников МВ
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Гардекс элеватор"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН "Никел"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.)
338704/102

Адрес установки: МВ, Озунцово, с. Рассавоково, ул. Никольская д 2 к 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

[illegible]

Рекомендации

Специалист

000 «ИЭС»
Специалист
(подпись, штамп)

Крайний лист
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(ПОДПИСЬ)

Алексеев М.И.
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(ПОДПИСЬ)

Виничук А.М.
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба»
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 30 » 07 2024 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кранишвили МВ
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Газтекс Трейд" (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН "Ника" (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.)
238 706/102

Адрес установки: М.О., Огунзель, с. Ромашово, ул. Никольская д 2 к 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2.

[illegible]

Рекомендации

Специалист

ООО «ИЭС»

Специалист

(ПОДПИСЬ, ПЕЧАТ)

Кремль и др.

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта



(подпись)

Александр М.Н.

(Φ.Ι.Ο.)

представитель специализированной лифтовой организации



(ПОДПИСЬ)

Benson A. N.

(F.I.O.)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба»
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 30 » 07 2024 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кранишвили ИВ
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Благослав"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН "Ника"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.)
238706/401

Адрес установки: МД, Озона, с. Ромашинское, ул. Никольская д 2 к 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2.

[illegible]

Рекомендации

Специалист

ООО «ИЭС»
Специалист
(подпись, печать)

1. Красный цвет (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(ПОДПИСЬ)

Александр М.И.
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(ПОДПИСЬ)

Ванямын А.М.
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба»
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

« 30 » 07 2024 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Красильников МВ
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "Галсэкс электр"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ТСН "Ниса"
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.)
238704/101

Адрес установки: М.О., Озидово, с. Рованово, ул. Никольская д.2 к.3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

[illegible]

Рекомендации

Специалист

000 «ИЭС»
Специалист
(подпись, печать)

Крутицкий Л. В.
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(ПОДПИСЬ)

Алексеев А.И.
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(ПОДПИСЬ)

1. Клименко А.В.
(Ф.И.О.)