

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«06» 07 2023 г.

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "Гамма-с элеватор" нач. участка Нечаев Д.М.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 238706/102

Адрес установки: МО, г. Одинцово, п. Романово, ул. Никитская д.2 а/з

Владелец лифта: ТСН "Ника"

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.

8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	<u>2</u>	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

[illegible]

Рекомендации

Трагедия иронизма есть и познание

Специалист

Специалист

(підпис, штамп)

/ Красильников М.В. /

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(ПОДПИСЬ)

(Φ.Π.Ο.)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ies.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«06» 07 2023 г.

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "Тюльпан-трейдинг" на ул. Сущевская №10
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 238704/мт

Адрес установки: м.п., г. Озонище, р. Раманов, д. Никольское д.243

Владелец лифта: ТСН "Никс"

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	<u>7</u>	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

[illegible]

Рекомендации

Триггерные механизмы могут и не возникать

Специалист

000 «ИЭС»
Специалист
(подпись, штамп)

/ Красильников М.В. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ics.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HU79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«06» 07 2023 г.

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "Гаранс элеватор" на правах Михаила Додо
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 238704/102

Адрес установки: МД. г. Огневское, и Рамонское д. Никольское, 5243

Владелец лифта: ТСН "Иск"

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

[illegible]

Рекомендации

Продолжите использование лагуна по назначению

Специалист



/ Красильников М.В. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: ics.msk@mail.ru, ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575

Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21HY79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

«06» 07 2023 г.

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Красильниковым М.В.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "Галакс Лифтс" на. ул. Ломоносова № 10
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 238706/М

Адрес установки: МО, г. Озидово, п. Радонице, ул. Коммунальная 82 к 1.

Владелец лифта: ТОО "Ника"

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы ~~(не)~~ соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

3. Функционирование лифта ~~(не)~~ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта ~~(не)~~ функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный ~~(отрицательный)~~.

8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	<u>З</u>	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

[illegible]

Рекомендации

Прогнати или изложени на изнудване

Специалист



/ Красильников М.В. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

(Φ.Π.Ο.)

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

(Φ.Π.Ο.)